


取扱説明書

WA-030/WA-031

ainex

WA-030

- 1 変換アダプタをHDDに取り付けます。
アダプタの電源ライン側がHDDの空きピン (4ピン) 側と反対になるようにします。
HDDにアダプタを取り付けると、コネクタに空きピン (4ピン) ができることを確認してください。
- 2 ATAケーブルをアダプタに取り付けます。
アダプタの電源ラインと反対側に1番ラインを接続するようにします。



WA-031

- 1 変換ケーブルをHDDに取り付けます。
ケーブルの電源ライン側がHDDの空きピン (4ピン) 側と反対になるようにします。
HDDにケーブルを取り付けると、コネクタに空きピン (4ピン) ができることを確認してください。

